

Llamada a revisión por riesgo de incendio en siete modelos de Mini

Escrito por tucapital.es - 31/05/2012 14:14

Consumidores en Acción informa que BMW ha efectuado una llamada a revisión por riesgo de incendio sobre siete modelos de automóviles de su marca Mini: Cooper S (R56), Cooper S Clubman (R55), Cooper S Convertible (R57), Cooper S Countryman (R60), JCW (R56), JCW Clubman (R55) y JCW Convertible (R57)

La bomba adicional de agua de refrigeración del turbocompresor, puede averiarse a consecuencia de una posible fisura, pudiendo en casos muy aislados, llegar a quemarse. En situación extrema no puede descartarse un incendio en el vano motor y por extensión en el vehículo.

Se trata del mismo problema que afecta a los modelos de BMW 550i (GT, Saloon y Estate Car), 650i Cabriolet, 750i Saloon, 750Li Saloon, 760i Saloon, 760Li Saloon, Activehybrid 7, Activehybrid 7 L, X5 Xdrive50i, X6 Xdrive50i, X5 M y X6 M, que también han sido objeto de llamadas a revisión.

Fuente: Facua

=====